

**HLAVNÁ BANSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICA - banský špeciál,
občianske združenie**



**VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
HLAVNEJ BANSKEJ ZÁCHRANNEJ STANICE -
banský špeciál, občianske združenie
ZA ROK 2025**

JANUÁR 2026

Schvaľuje: 
riaditeľ

Obsah:

1.	Organizačná štruktúra banskej záchranej služby	5
1.1.	Sídlo a vybavenie HBZS - banský špeciál, o.z.	5
1.2.	Oblasť pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z.	5
1.3.	Dozorované ZBZS	5
1.4.	Dozorované organizácie	6
1.5.	Zloženie banského záchranného zboru	6
1.6.	Stála pohotovostná služba na HBZS - banský špeciál, o.z. a domáca pohotovostná služba	7
2.	Výcvik a školenie	7
3.	Zásahová činnosť	8
3.1.	Zásahová činnosť pohotovostnej služby HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza v roku 2025	8
3.2.	Zásahová činnosť ostatných ZBZS	10
3.3.	Druhy banských nehôd v obvode pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z.	10
4.	Revízie ZBZS, kontrola havarijných plánov, protipožiarna prevencia a ostatná kontrolná činnosť	11
4.1.	Revízie ZBZS	11
4.2.	Protipožiarna a protihavarijná prevencia	11
4.3.	Dohody o poskytovaní banskej záchranej služby	11
4.4.	Dohody o vzájomnej pomoci	12
5.	Záchranárska technika	12
5.1.	Dýchacia technika	12
5.2.	Zariadenia na inertné plyny a použitie kvapalného dusíka	13
5.3.	Prevádzka motorových vozidiel za rok 2025	13
5.4.	Špeciálna technika	14
6.	Činnosť referátu hlavného mechanika v rámci banskej záchranej služby a protipožiarnej prevencie	14
7.	Zmeny v legislatíve	15
8.	Ekonomika a financie	16
9.	Informácie o vplyve činnosti občianskeho združenia na životné prostredie	16
10.	Informácie o vplyve činnosti Občianskeho združenia na zamestnanosť	16
11.	Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	17
12.	Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií	17
13.	Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	17
14.	Návrh na rozdelenie zisku	17
15.	Predpoklady budúceho vývoja	17
16.	Účtovná závierka a správa audítora	



Grafy:

Graf č. 1 Počet aktívnych banských záchranárov	6
Graf č. 2 Počet zásahov v obvode pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza	11

Tabuľková časť:

Tabuľka č. 1 Stavy záchranárov v oblasti pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z. k 31.12.2025
Tabuľka č. 2 Vybavenie BZS záchranárskou technikou k 31.12.2025
Tabuľka č. 3 Prehľad o sebazáchranných prístrojoch k 31.12.2025
Tabuľka č. 4 Prehľad osobnej indikačnej techniky na HBZS - banský špeciál, o.z. k 31.12.2025
Tabuľka č. 5 Zásahy záchranárov s účasťou/bez účasti pohotovosti HBZS - banský špeciál, o.z. v roku 2025
Tabuľka č. 6 Prehľad zásahov podľa druhu nehody za rok 2025 z obvodu pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z.
Tabuľka č. 7 Prehľad zásahov podľa ich počtu, odpracovaných hodín a priemernej doby trvania
Tabuľka č. 8 Kontrolná činnosť HBZS - banský špeciál, o.z. v roku 2025



Skratky:

HBP, a.s. -	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
SMZ Jelšava, a.s. -	Slovenské magnezitové závody Jelšava, a.s.
ZBZS -	Závodná banská záchranná stanica
HBZS -	Hlavná banská záchranná stanica
CSRG -	Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
BZZ -	Banský záchranný zbor
BZS -	Banská záchranná služba
HBÚ -	Hlavný banský úrad
OBÚ -	Obvodný banský úrad
SNR -	Slovenská národná rada
IZS -	Integrovaný záchranný systém
ŤÚ -	Ťažobný úsek
GR -	Generálny riaditeľ
R HBZS -	Riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice
VLH -	Vedúci likvidácie havárie
ZVLH -	Zástupca vedúceho likvidácie havárie
VBZZ -	Vedúci banských záchranných zborov
OBTS -	Odbor bezpečnostnotechnickej služby
PPLS -	Protiplynová služba
MOD -	Mobilný odparovač dusíka
PHM -	Pohonné hmoty
BPS -	Bioplynová stanica
STKO -	Skládka tuhého komunálneho odpadu
PMPaNP -	Povereníctvom miestnych palív a naftového priemyslu



1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA BANSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

1.1. Sídlo a vybavenie HBZS - banký špeciál, o.z.

Banská záchranná služba na Slovensku je úzko spojená s históriou Handlovských uhoľných baní. Prvá banská záchranná stanica bola zriadená na uhoľnej bani v Handlovej v roku 1914. Na základe dosiahnutých úspechov a dlhoročnej transformácie sa dňa 1. januára 1960 zriadila Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) s dočasným sídlom v Handlovej. V tej dobe sa začalo aj s výstavbou nových priestorov HBZS v Prievidzi. V roku 1963 sa HBZS presťahovala z dočasného sídla v Handlovej do novo vybudovaných objektov v Prievidzi na ul. Priemyselná 3, kde sídli do súčasnosti.

HBZS, o.z. so sídlom v Prievidzi, bola do 30.04.2025 organizačne začlenená do akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. ako odštepny závod. Z dôvodu zachovania banskej záchrannej služby na Slovensku po ukončení ťažby uhlia na Hornej Nitre (uzatvorení uhoľných baní), sa Hlavná banská záchranná stanica, odštepny závod Prievidza, dňa 01.05.2025 pretransformovala na HLAVNÚ BANSKÚ ZÁCHRANNÚ STANICU - banký špeciál, občianske združenie (ďalej len HBZS - banký špeciál, o.z.). V takejto právnej forme a so štátnou dotáciou zabezpečovala stálu pohotovostnú službu počas roka 2025.

V súlade s § 8 odst. 2 vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe a snahe udržania a zvyšovania fyzickej kondície a pripravenosti členov BZZ, bol na HBZS vybudovaný aj dymový polygón, ktorého priestory sú prispôsobené podmienkam, ktorým sú bankí záchranári vystavení pri zásahu v podzemí - zadymenie nejedovatými plynmi, zvýšenie teploty a relatívnej vlhkosti ovzdušia.

Okrem toho je HBZS - banký špeciál, o.z. vybavená aj dýchacími a oživovacími prístrojmi (tabuľka č. 2), zásobami záchrannárskeho a havarijného materiálu, záchrannárskou technikou a dopravnými prostriedkami v súlade so služobným poriadkom HBZS - banký špeciál, o.z. Prievidza.

1.2. Oblasť pôsobnosti HBZS - banký špeciál, o.z.

HBZS - banký špeciál o.z., Prievidza a závodná banská záchranná stanica zabezpečovali počas roka 2025 úlohy banskej záchrannej služby v súlade so Zákonom SNR č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, Zákonom č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v platnom znení, Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Z.z. o banskej záchrannej službe, Vyhláškou MV SR č. 37/2025 ktorou sa dopĺňa vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov, Výnosom SBÚ č. 4401/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných baniach a v súlade s platným služobným poriadkom HLAVNEJ BANSKEJ ZÁCHRANNEJ STANICE – banký špeciál, o.z. Prievidza schváleným Hlavným bankým úradom.

Hlavná banská záchranná stanica – banký špeciál, o.z. Prievidza nevykonáva činnosť mimo územia Slovenskej republiky a v účtovnom období roku 2025 nemala ani nemá zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí v zmysle zákona o účtovníctve.

1.3. Dozorované ZBZS

HBZS - banký špeciál, o.z. Prievidza riadi a kontroluje činnosť všetkých funkčných ZBZS na území Slovenska, ktoré sú zriadené v organizáciách vykonávajúcich ťažbu nerastných surovín, prevažne už len magnezitu. V roku 2025 HBZS - banký špeciál, o.z. Prievidza dozorovala, riadila a metodicky usmerňovala jednu závodnú bankú záchrannú stanicu:

ZBZS - SMZ Jelšava

K 31.01.2024 ukončila svoju činnosť ZBZS HBP, a.s. so sídlom v Novákoch z dôvodu neplnenia ustanovenia § 16 ods. 2 vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe a ustanovenia služobného poriadku ZBZS HBP, a.s. (t.j. personálne obsadenie), zapríčinené ukončením ťažby uhlia na Hornej Nitre a s tým súvisiace hromadné prepúšťanie zamestnancov HBP, a.s. (aj dobrovoľných bankých záchranárov).



1.4. Dozorované organizácie

HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza v roku 2025 zabezpečovala banskú záchrannú službu aj pre 17 organizácií, ktoré vykonávali banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom na území SR. Medzi dozorované organizácie patrili:


- | | |
|---|--------------------------------------|
| - Slovenské opáľové bane, s.r.o. | - EUROTALC, s.r.o. |
| - GEMER - ORR, s.r.o. | - Brantner Fatra, s.r.o. |
| - VSK, a.s. Novoveská Huta | - Calmit, s.r.o., Bratislava |
| - SLOVMAG, a.s. Lubeník | - Meoptis, s.r.o. |
| - DANUCEM Slovensko, a.s. | - Marti, a.s. (TuCon, a.s.) |
| - Carmeuse Slovakia, s.r.o. | - Skanska SK, a.s. |
| - Kremnická banská, spol. s r.o. | - HBP, a.s. Prievidza |
| - Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša - Hámre | - Slovenské magnezitové závody, a.s. |
| - Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., Hnúšťa | |

1.5. Zloženie banského záchranného zboru

K 31.12.2025 bolo v banskom záchrannom zbore HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, v jednotlivých závodných banských záchranných staniciach, v banskom záchrannom zbore štátnej banskej správy a v ostatných dozorovaných organizáciách evidovaných celkom 51 členov. Z toho je 40 aktívnych banských záchranárov (HBZS - banský špeciál, o.z. - 24 profesionálnych záchranárov, SMZ, a.s. Jelšava - 16 záchranárov), 10 záchranárov sprievodcov a 1 ostatný pracovník pracujúci v banskom záchrannom zbore na povrchu (špecialista pre špeciálnu meráciu techniku).

V roku 2025 sa nerealizoval kurz nových členov banského záchranného zboru, nakoľko nebolo potrebné doplniť stavy členov BZZ v súlade s platnými služobnými poriadkami na jednotlivých banských záchranných staniciach.

Terajší celkový stav banského záchranného zboru a jeho akcieschopnosť je na vyhovujúcej úrovni. Podrobnejšie sú stavy záchranárov spracované v tabuľke č. 1.



Graf č. 1 Počet aktívnych banských záchranárov



1.6. Stála pohotovostná služba na HBZS - banský špeciál, o.z. a domáca pohotovostná služba

Stála pohotovostná služba členov BZZ bola v priebehu roka 2025 uskutočňovaná len na HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza v súlade s Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchranej službe a „Služobného poriadku HBZS - banský špeciál, o.z.“.

Zloženie členov stálej pohotovostnej služby na HBZS - banský špeciál, o.z. je nasledovné:

- 1 vedúci pohotovostnej služby (VBZZ)
- 6 záchranárov (z toho 1 špecialista)
- 1 záchranár zdravotník - banský záchranár
- 1 mechanik sanitky - banský záchranár
- 1 vodič sanitky

Funkciu vedúceho pohotovostnej služby na HBZS - banský špeciál, o.z. vykonávalo 7 zamestnancov HBZS - banský špeciál, o.z. s oprávnením pre výkon funkcie vedúceho banských záchranných zborov a s oprávnením veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce.

V zmysle Výnosu SBÚ č. 4401/1987, § 18, odst. 2 bola zabezpečovaná aj domáca pohotovosť vedúceho banských záchranných zborov (zamestnanec HBZS - banský špeciál, o.z.) pre prípad výjazdu pohotovostnej služby HBZS - banský špeciál, o.z.

Domáca pohotovosť záchranárov sa nariaďovala len záchranárom do 30.04.2025, v celkovom počte 4 záchranárov pre potreby doplnenia čiat v prípade výjazdu pohotovostnej služby k mimoriadnej udalosti. Od 01.05.2025 na základe schváleného Služobného poriadku HBZS - banský špeciál, o.z. a rozhodnutia HBÚ so sídlom v Banskej Štiavnici, o schválení Doplnku č. 1 k služobnému poriadku HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, týkajúci sa poníženia počtu členov pohotovostnej služby a to len vo výnimočných prípadoch a len na nevyhnutne krátky čas, sa domáca pohotovosť záchranárov už nezabezpečovala.

2. VÝCVIK A ŠKOLENIE

Na základe Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchranej službe a platnej legislatívy, vykonávala HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza aj počas roka 2025 základné školenia a aktualizácie preškolenia vo svojich priestoroch. Prioritnou úlohou školení je udržať a prehĺbovať vedomostné povedomie členov BZS.

Profesia osôb	Počet kurzov	Počet osôb
1. Banský záchranár	0	0
2. Základný kurz VBZZ	1	1
3. Aktualizačné školenie čatárov a ved. základne v bani	0	0
4. Aktualizačné školenie VLH a inšpekčných technikov	0	0
5. Základný kurz mechanikov BZS	0	0
6. Záchranár zdravotník	1	23
7. Periodické školenie v dymnici	8	72
8. Indikačná technika	12	144
9. Banskí záchranári špecialisti preškolenie	2	8
10. Obsluha dusíkového hospodárstva	0	0
11. Školenie prác vo výškach	7	42
12. Nosiči PPLS, hasiči	11	72
13. Preškolenie Oživovacie prístroje	24	88
14. Obsluha vysokotlakých kompresorov	1	1
15. Vodič výjazdového vozidla	1	1
16. Záchranár - sprievodca	1	1
17. Potápači BZS	1	6
Spolu	70	459



Počas celého roka 2025 absolvovali záchranári HBZS - banský špeciál, o.z. a SMZ Jelšava, a.s. v priestoroch HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, teoretické školenia a praktické výcviky v súlade s Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchranej službe.

V mesiaci november 2025 absolvovalo 23 záchranárov HBZS - banský špeciál, o.z. (vrátane VBZZ) kurz prvej pomoci, za účelom získania kvalifikácie - záchranár zdravotník.

V mesiaci december 2025 absolvovalo 23 záchranárov HBZS - banský špeciál, o.z. na strednej škole požiarnej ochrany Frýdek Místek - ČR, teoretické školenie a praktický výcvik zamerané predovšetkým na prácu v stiesnených priestoroch, použitie lezeckej techniky, indikovanie plynov osobným analyzátorom, vyprostenie a záchrana osôb v stiesnených priestoroch, hasenie požiaru v uzatvorenom priestore, na prácu s hadicovým vedením a prúdniciou, použitie vzduchového ADP Dräger, hasenie reálneho požiaru a záchrany osôb v trenažéri Fire Dragon 7000.

3. ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ

3.1. Záťahová činnosť pohotovostnej služby HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza v roku 2025

Pohotovostná služba HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, realizovala v uvedenom období záťahovú činnosť v nasledujúcom rozsahu:

Neplánované (havarijné) záťahy:

1., - Dňa 06.01.2025 bol povolaný výjazd pohotovostných čiat HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza k vyprosteniu postihnutej osoby z výsypky sypného komína na medzi obzore BP12 MO na bani Rozália v Hodruši - Hámre. Po sfárani do podzemia a príchode na miesto udalosti bola postihnutému poskytnutá prvá pomoc a následne bol transportovaný na povrch bane, kde si ho prebrala posádka RZP.

2., - Dňa 23.06.2025 bol operačným strediskom Trenčín povolaný výjazd záchranárov HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, k odstráneniu padnutých stromov z príjazdových komunikácií rekreačného zariadenia Púšť Prievidza. V súčinnosti s príslušníkmi HaZZ SR boli popadané stromy odstránené z prístupovej komunikácie.

3., - Dňa 04.09.2025 záchranári HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza vykonali výjazd na žiadosť operačného strediska Trenčín, k udalosti v tunely Višňové. Jednalo sa o vyprostenie zranených osôb z tunelovej rúry tunela Višňové. Vplyvom nárazu domiešavača do vysokozdvížnej plošiny došlo k vypadnutiu troch pracovníkov z pracovného koša, pričom jeden pracovník ostal uviaznutý pod káblou cievkou. Zraneným bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc a následne zabezpečený transport na zhromaždisko pred tunelovou rúrou. Súčinná spolupráca s príslušníkmi s RZP, RLP a HaZZ SR.

4., - Dňa 03.12.2025 pohotovostné čaty HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza vykonali prieskum banských diel bane Handlová, od ústia Novej štôlne do priestorov Bazaltu a následný prieskum banských diel v smeroch na Hlavnú a Centrálnu šachtu za účelom vyhľadania a zadržania cudzích osôb, ktoré neoprávnene vnikli do banských diel.

Plánované (nehavarijné) záťahy:

Február 10. - 12. 02. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.

24. - 26. 02. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.

28.02. 2025 výkon banských záchranných prác v razenom cestnom tuneli Višňové pri výkone prác súvisiacich s úpravou armatúry v odvodňovacom potrubí.



<u>Marec</u>	08. - 10.03. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
	22. - 24.03. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
<u>Apríl</u>	12. - 14.04. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
	27. - 29.04. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
<u>Máj</u>	19. - 22.05. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
	26. - 28.05. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
<u>Jún</u>	04.06. 2025 výkon záchranných prác v telese fermentora bioplynovej stanice v Revúcej.
	06.06.2025 výkon záchranných prác pod vodnou hladinou v telese opustenej studne v KÚ Nitra.
	10. - 12.06. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
	18.06. 2025 výkon banských záchranných prác v starej štolni v súvislosti s razením železničného tunela Španí Háj.
	24. - 26.06. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
<u>Júl</u>	08.07. - 09.07. 2025 výkon banských záchranných prác v podzemí bývalého ťažobného závodu SIDERIT Nižná Slaná v súvislosti so sanáciou rieky Slaná.
	24.07. 2025 výkon banských záchranných prác v telese kanalizačného kolektora pod veľkokapacitnou skládkou odpadu Hater v Handlovej.
	25.07. 2025 výkon banských záchranných prác v telese kanalizačného potrubia v objekte závodu Volkswagen Bratislava.
<u>September</u>	16.09. 2025 výkon záchranných prác v telese stacionárneho zásobníka metanolu v Prievidzi.
	30.09. 2025 výkon banských záchranných prác v telese banskej štolne Nová Krížová v Gelnici.
<u>Október</u>	01.10. 2025 výkon banských záchranných prác v telese banskej štolne Nová Krížová v Gelnici.
	01.10. 2025 inertizácia vnútorného telesa plynového potrubia DN 300 plyným dusíkom pri prácach s otvoreným ohňom v Handlovej.
	21.10. 2025 výkon banských záchranných prác v telese kanalizačného potrubia pod stabilizačným násypom v Handlovej.
<u>December</u>	03.12. 2025 výkon záchranných prác v telese fermentora bioplynovej stanice - Kráľov Brod.
	10.12. 2025 výkon banských záchranných prác v telese hradnej studne hradu Krásna Hôrka.



3.2. Zásahová činnosť ostatných ZBZS

V období roka 2025 zasahoval banký záchraný zbor ZBZS SMZ, a.s. Jelšava nasledovne:

Plánované (nehavarijné) zásahy - banký záchraný zbor ZBZS SMZ, a.s. Jelšava zasahoval sedem krát pri kontrole ovzdušia po trhavých prácach veľkého rozsahu, resp. likvidácii ochranných pilierov.


Neplánované (havarijné) zásahy - banký záchraný zbor ZBZS SMZ, a.s. Jelšava nevykonával žiadny havarijný zásah.

Miesta a charakter zásahov sú uvedené v tabuľke č. 5.

3.3. Druhy nehôd v obvode pôsobnosti HBZS - banký špeciál, o.z.,

Druhy a počty udalostí v obvode pôsobnosti HBZS - banký špeciál, o.z., ktoré si vyžiadali zásah záchranárov, boli nasledovné:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Celkový počet zásahov	32	23	22	21	23	21	19	17	15	35
Z toho :										
- havarijné zásahy	10	5	8	2	8	6	7	6	4	4
- nehavarijné zásahy	22	18	14	19	15	15	12	11	11	31
Havarijné zásahy:										
- uhoľné bane	10	5	6	1	6	4	6	5	4	1
- neuhoľné bane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- mimo pôsobnosť HBZS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iné zásahy	0	0	2	1	2	2	1	1	0	2
Plánované zásahy:										
- uhoľné bane	22	18	14	19	15	15	12	11	11	31
- neuhoľné bane	10	5	3	6	3	6	4	3	0	0
- iné zásahy	12	13	11	13	12	9	8	8	11	13
- iné zásahy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Celkom odpracované hodiny záchranármi:	6 957	2 128,5	2 183	1 791,5	10 720,5	2 185	2 890	1 217	507	2 917



Graf č. 2 Počet zásahov v obvode pôsobnosti HBZS - banký špeciál, o.z. Prievdza



HBZS - banský špeciál, o.z. stálou pohotovostnou službou zasahovala v hodnotenom období 28 krát. Z toho 4 krát havarijným zásahom a 24 krát plánovaným zásahom.

Prehľad a krátka charakteristika jednotlivých zásahov, s uvedením druhu nehody, spôsobu likvidácie, dĺžky ich trvania a počtu odpracovaných hodín je prehľadne uvedená v texte v časti 3. odst. 3.1. a v tabuľke č. 5. Prehľad zásahov podľa druhu nehody (príslušnej kategórie) z celého obvodu pôsobnosti je uvedený v tabuľke č. 6. Prehľad zásahov podľa ich počtu, odpracovaných hodín a priemernej doby ich trvania je uvádzaný v tabuľke č. 7.

4. REVÍZIE ZBZS, KONTROLA HAVARIJNÝCH PLÁNOV, PROTIPOŽIARNA PREVENCIA A OSTATNÁ KONTROLNÁ ČINNOSŤ

4.1. Revízie ZBZS

HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza vykonala v roku 2025 v rámci svojej pôsobnosti, kontroly ZBZS v súlade s § 4 odst. 1 písmeno a) Vyhlášky SBÚ č. 69/1988. Kontroly boli zamerané predovšetkým na funkčnosť a vybavenosť ZBZS, stav dýchacej, ožiovacej a indikačnej techniky, ostatného záchranného vybavenia, aktuálnosť dokumentácie, akcieschopnosť banského záchranného zboru, absolvovanie lekárskeho prehliadok, cvičení v bani a dymnici. Predmetom kontrol bolo aj materiálne a technické vybavenie ZBZS, či je v súlade so schválenými Služobnými poriadkami staníc, ako aj dodržiavanie legislatívnych predpisov a nariadení v záujme zachovania funkčnosti jednotlivých ZBZS. Výsledky jednotlivých revízií sú prejednávané s vedúcimi ZBZS a vedením jednotlivých organizácií. Na základe výstupov z revízií konštatujeme plnenie úloh ZBZS, menšie zistené nedostatky sa pri revíziách odstraňujú v spolupráci s HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza.

Revízie sa celkovo zrealizovali na jednej ZBZS a to ZBZS SMZ, a.s. Jelšava.

Pri jednotlivých revíziách sa kontrolovalo aj odstránenie nedostatkov z predchádzajúcej revízií. Na nové zistenia nesprávneho fungovania, alebo vybavenia, boli zodpovední pracovníci ZBZS upozornení v správach z kontrol.

4.2. Protipožiarna a protihavarijná prevencia

HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza vykonávala aj kontrolu protipožiarnu a protihavarijnú prevenciu vo všetkých dozorovaných organizáciách so zameraním na kontrolu hlavne havarijných plánov a požiarnej bezpečnosti podľa Vyhlášky SBÚ č. 69/88 Z.z., Výnosu SBÚ č. 4401/87.

Výstupmi jednotlivých kontrol boli zápisy so skutkovými stavmi a zistenými nedostatkami, ktoré boli predmetom rokovania s príslušnými zodpovednými pracovníkmi. Prehľad vykonaných kontrol v súlade s požiadavkami je spracovaný v tabuľke č. 8.

4.3. Dohody o poskytovaní banskej záchrannej služby

V roku 2025 mala HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza na základe zákona č. 128/2015 o prevencii závažných priemyselných havárií podpísané dohody o poskytovaní banskej záchrannej služby s organizáciami, ktoré nemajú zriadenú závodnú banskú záchrannú stanicu, ale aj s organizáciami, ktoré vykonávajú činnosť banským spôsobom, resp. ich činnosť je v súlade s kontrolnou a výkonnou činnosťou HBZS. HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza v priebehu roka 2025 zabezpečovala banskú záchrannú službu pre 17 organizácií v banskom rezorte, aj mimo rezortu baníctva. Organizácie, s ktorými má HBZS - banský špeciál, o.z. podpísanú dohodu, sú uvedené v bode 1.4.

Od 01.04.2025 je HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza na základe rozhodnutia MV SR zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky do kategórie „dobrovoľný hasičský zbor špeciál - banský špeciál“.

V hodnotenom období HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza, v rámci IZS vykonala tri havarijné zásahy.



4.4. Dohody o vzájomnej pomoci

V rámci platných podpísaných medzinárodných dohôd o vzájomnej pomoci bola HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza pripravená poskytnúť pomoc:

- CSRG Bytom - Poľsko
- HBZS, o.z. Ostrava
- HBZS, Nafta Gas, a.s. Malacky.

V priebehu roka 2025 nebola ani jednou z vyššie uvedených organizácií vyžiadaná pomoc HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza pri likvidácii mimoriadnej udalosti.

HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza spolupracovala počas hodnoteného obdobia s Hasičským a záchranným zborom SR, Horskou záchrannou službou Slovenska, Policajným zborom SR a so zložkami civilnej ochrany obyvateľstva.

5. ZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA

5.1. Dýchacia technika

Revízie, údržba a opravy dýchacej techniky v roku 2025

Názov	kontrola na HBZS	revízie	5 resp.6 ročné revízie
Dýchacie prístroje	490	104	-
Oživovacie prístroje	62	20	1
Meracie prístroje	-	20	-
Kyslíkové ihly prídavné	16	18	-

Prehľad plnenia fliaš kyslíkom na dýchanie:

pre HBZS a dozorované ZBZS	112 ks
pre cudzie organizácie	47 ks
Spolu:	159 ks

Prehľad plnenia fliaš stlačeným vzduchom:

pre HBZS a dozorované ZBZS	87 ks
pre cudzie organizácie	43 ks
Spolu:	130 ks

Tlakové skúšky vykonané na HBZS:

pre HBZS a dozorované ZBZS	17 ks
pre cudzie organizácie	39 ks
Spolu:	56 ks

Spotreba náplne DrägerSorb400 v roku 2025

Podnik	DrägerSorb400
HBZS Prievidza	462 kg
ZBZS	192 kg
Spolu:	654 kg



5.2. Zariadenie na inertné plyny a použitie kvapalného dusíka

Na prepravu kvapalného dusíka má k dispozícii HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza nasledovné zariadenia:

- prepravné nádoby o obsahu:
 - 1000 litrov, 1 ks, typ L - 1000D
 - 5000 litrov, 1 ks, typ MZ - 5
 - 15 000 litrov, 1 ks, typ TN - 15
- zariadenia na odparovanie kvapalného dusíka:
 - odparovač MOD - 200 1 ks

Pri zdolávaní požiarov a prevenčnej činnosti v jednotlivých organizáciách bolo spotrebované nasledovné množstvo kvapalného dusíka:

Tabuľka s uvedenou spotrebou za posledných 5 rokov :

VOJ HBP	2021	2022	2023	2024	2025
ŽÚ Handlová, resp. SLaR BH	146 417 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov
ŽÚ Nováky, resp. SLaR BN	212 228 litrov	503 368 litrov	1 645 401 litrov	66 233 litrov	0 litrov
HBZS, o. z.	0 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov
SLaR BC	0 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov	0 litrov
SPOLU :	358 645 litrov	503 368 litrov	1 645 401 litrov	66 233 litrov	0 litrov

Vzhľadom k postupnému uzatvoreniu všetkých ťažobných dobývacích úsekov HBP, a.s. Prievidza, nebolo potrebné v priebehu roka 2025 použiť kvapalný dusík.

5.3. Prevádzka motorových vozidiel za rok 2025

Počet vodičov sanitky a referentských vodičov HBZS	19
Počet najazdených km celkom	29 242 km
Spotreba nafty za rok 2025	2 573 l
Náklady na PHM	5 990,96 € (s DPH)

Ubehnuté km a rok výroby jednotlivých vozidiel:

Továrenská značka	Evid. číslo	Ubehnuté km	Rok výroby	Čerpané množstvo litrov PHM
Nissan Pickup 1	PD-322 BD	2 098	2002	206,30
Nissan Pickup 2	PD-521 BH	2 103	2003	205,27
VW Transporter	PD 641 DL	449	2009	54,06
VW Multivan	PD 765 FC	4 473	2007	423,06
Peugeot Boxer	PD 992 DC	8 637	2007	958,23
Škoda Yeti	PD 613 HP	11 482	2014	726,08
SPOLU		29 242		2 573

Náklady na údržbu vozidiel:

Nissan Pickup 1	5 130,45 €
Nissan Pickup 2	272,97 €
VW Transporter	4 968,88 €
VW Multivan	822,28 €
Peugeot Boxer	7 525,26 €
Škoda Yeti	746,13 €
SPOLU	19 465,97 € (s DPH)



5.4. Špeciálna technika

Detektory plynov

Pre potreby výjazdu pohotovosti HBZS - banský špeciál, o.z. zabezpečujeme funkčnosť meracej techniky vykonávaním pravidelných kontrol a kalibrácií detektorov plynov.

Nadalej sa používajú v prípade potreby výjazdu k mimoriadnej situácii osobné detektory plynov spol. Dräger X-am 8000 a X-am 5600. Na uvedených prístrojoch sú pravidelne vykonávané kalibrácie a kontroly funkčnosti a v rámci pohotovostnej služby sa uskutočňujú aj pravidelné školenia záchranárov a veliteľov pohotovosti.

Pri plánovaných zásahoch sa využívajú tri kusy multidetektorov plynov ISC MX6 iBrid a 1 ks Ventis MX4 OLDHAM, ktoré sa tiež pravidelne kontrolujú a kalibrujú.

Nadalej vlastníme oprávnenie od spoločnosti Industrial Safety na vykonávanie servisnej činnosti.

Sebazáchranné prístroje

V oblasti filtračných osobných sebazáchranných prístrojov nedošlo v rámci Slovenska k výrazným zmenám. Nadalej sa používajú prístroje poľskej spoločnosti Faser typu POG - 8M, ktoré našli využitie prevažne v spoločnostiach vykonávajúcich činnosti bankým spôsobom.

Izolačné sebazáchranné prístroje s chemicky viazaným kyslíkom sa v súčasnosti používajú výhradne DEZEKA 1PVM KS ukrajinskej výroby.

Pri pravidelných kontrolách evidencie, používania a technického stavu sebazáchranných prístrojov neboli zistené závažné nedostatky.

Prehľad o stave sebazáchranných prístrojov je uvedený v tabuľke č.3.

6. ČINNOSŤ REFERÁTU HLAVNÉHO MECHANIKA V RÁMCI BANSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY A PROTIPOŽIARNEJ PREVENCIE

V r. 2025 bola v pôsobnosti HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza závodná banská záchranná stanica SMZ, a.s. Jelšava a protiplynová služba SMZ, a.s. Jelšava.

V pohotovostnom stave sme udržiavali záchranársku techniku, dýchacie, ožiovacie, skúšobné prístroje a príslušenstvo v nasledovných počtoch:

- 52 kyslíkových izolačných pracovných dýchacích prístrojov Dräger BG4 plus
- 10 vzduchových izolačných dýchacích prístrojov Saturn S 5 a S 7
- 10 ožiovacích prístrojov
- 2 kyslíkové prečerpávacie kompresory
- 6 meracích skriniek Dräger RZ 25
- 4 skúšobné prístroje Dräger IT 6100
- 52 dýchacích masiek Dräger 7100 RP
- 2 vysokotlakové vzduchové kompresory
- 8 čatárskych brašní
- 52 nosičov rezerv ku prístrojom Dräger BG4 plus
- 272 kyslíkových fliaš 2l 200 bar do dýchacích prístrojov Dräger BG4 plus
- 220 4-hodinových absorbérov CO₂ Dräger BG 4 plus
- 9 kyslíkových prídavných ihl pod dýchaciu masku
- 6 záchranárskych telefónov
- 3 podtlakové nosítka

Na záchranárskej technike v pohotovostnom stave sme vykonávali pravidelné mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly v zmysle Vyhlášky SBÚ č.69/1988 o Banskej záchrannej službe a Inštrukcie hlavného mechanika HBZS - banský špeciál, o.z..

V rámci odbornej kontroly a servisu boli opravované drobné závady a nastavované technické parametre dýchacích a ožiovacích prístrojov. V predpísaných intervaloch boli menené spotrebné náplne, náplň do absorbérov CO₂ a kyslík na dýchanie.



V r. 2025 boli z HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza uskutočnené štyri havarijné a 24 plánovaných zásahov banských záchranárov.

Z havarijných zásahov to boli:

Dňa 06.01.2025 vyprostenie postihnutej osoby zo syného komína na medziobzore BP12, poskytnutie prvej pomoci a transport postihnutej na povrch bane Rozália Slovenskej banskej spol. s.r.o. v Hodruši Hámroch.

Dňa 23.06.2025 odstránenie padnutých stromov z cestných komunikácií ku rekreačnému stredisku Púšť (Prievidza) v súčinnosti s OS HaZZ Trenčín.

Dňa 4.9.2025 havarijný výjazd na tunel Višňové k pracovnému úrazu troch pracovníkov, ktorí vypadli pri náraze domiešavača do vysokozdvížnej plošiny z koša vysokozdvížnej plošiny. Súčinnosť s RZP a HaZZ SR.

Dňa 03.12.2025 havarijný výjazd na základe výzvy strážnej služby na Bani Handlová ku vniknutiu cudzích osôb do podzemia Bane Handlová. Vykonaný prieskum banských diel.

V havarijných a plánovaných zásahoch bolo odpracovaných spolu 2692 hodín, z čoho bolo 147 hodín v dýchacích prístrojoch. Počas zásahovej činnosti nebola na dýchacích prístrojoch zaznamenaná žiadna závada, ktorá by ohrozila život alebo zdravie banských záchranárov.

Z ďalších činností sme pre HBZS - banský špeciál, o.z. a organizácie v našej pôsobnosti vykonávali:

- tlakové skúšky fliaš na prepravu plynov
- plnenie fliaš vzduchom na dýchanie a kyslíkom na dýchanie
- servis a opravy hasiacich prístrojov

V r. 2025 sme urobili pre HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza a pre dozorovanú ZBZS a PPLS SMZ, a.s. Jelšava spolu 63 tlakových skúšok fliaš na prepravu plynov.

Kyslíkom sme plnili spolu 207 fliaš z čoho bolo 126 pre HBZS - banský špeciál, o.z. a 81 pre dozorovanú ZBZS a PPLS SMZ, a.s. Jelšava.

Vzduchom na dýchanie sme naplnili pre potreby HBZS - banský špeciál, o.z., DHZ a ZHÚ spolu 57 tlakových zásobníkov.

Vykonávali sme servis a opravy snehových, práškových a vodných HP výrobcov Kodreta Štefanov, Neuruppin a Raima. Pre potreby HBZS - banský špeciál, o.z., sme v r. 2025 opravili spolu 42 hasiacich prístrojov.

V r. 2025 sme vykonávali školenia na autonómne vzduchové dýchacie prístroje a praktický výcvik nosičov ADP v dymovom polygóne pre dobrovoľné hasičské zbory obcí a pre závodné hasičské útvary:

- DHZO Liptovská Teplička
- DHZO Šuňava
- ZHÚ Vegum a.s.
- DHZO Zemianske Kostolany
- DHZO Hozelec
- DHZO Vysoká nad Kysucou
- DHZO Zlatníky
- DHZO Bánovce nad Bebravou
- DHZO Vikartovce
- ZHÚ Decodom spol. s.r.o.
- DHZO Skačany

7. ZMENY V LEGISLATÍVE

Otázka racionálnej transformácie banskej záchranej služby na Slovensku a jej zachovanie aj po roku 2024 bola predmetom mnohých rokovaní s MV SR. Z vyslovených návrhov vzišla najvhodnejšia varianta udržateľnosti BZS na Slovensku, transformácia Hlavnej banskej záchranej stanice na občianske združenie, ktoré by bolo zaradené do kategórie „dobrovoľný hasičský zbor špeciál - banský špeciál“.

Za týmto účelom bolo po legislatívnych procesoch vytvorené v septembri 2024 občianske združenie - HLAVNÁ BANSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICA - banský špeciál, občianske združenie.



Na základe rozhodnutia MV SR bola Hlavná Banská Záchranná Stanica - banský špeciál, občianske združenie, zaradená od 01.04.2025 do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky do kategórie „dobrovoľný hasičský zbor špeciál - banský špeciál“.

Po schválení dotácie od MV SR zo štátneho rozpočtu, začala od 01.05.2025 banskú záchrannú službu s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečovať Hlavná Banská Záchranná Stanica - banský špeciál, občianske združenie.

Z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry HBZS a jej transformácie, sa novelizoval služobný poriadok a interné predpisy týkajúce sa HBZS - banský špeciál, o.z. Prievidza.

8. EKONOMIKA A FINANČIE

Finančné riadenie HBZS - banský špeciál o.z. v roku 2025 prioritne smerovalo k zabezpečeniu trvalej akcieschopnosti a plneniu úloh v zmysle Zákona č. 51/1988 Z.z. a Zákona č. 129/2002 Z.z. Výdavky občianskeho združenia boli alokované priamo do udržiavania stálej pohotovosti, nákupu špeciálnej banskej záchrannej techniky a plnenia požiadaviek Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Z.z. Týmto bolo garantované 100 % plnenie plánov zdolávania závažných prevádzkových nehôd pre všetky zmluvné subjekty."

Do výnosov sa roku 2025 premietla dotácia na zabezpečenie všetkých povinností banskej záchrannej služby a Hlavnej banskej záchrannej stanice – banský špeciál, o.z. v objeme 873 349,40 EUR.

Združenie má za rok 2025 splnené všetky svoje záväzky voči zamestnancom, štátnemu rozpočtu, bankovým inštitúciám, organizáciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia a taktiež voči dodávateľom.

9. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavná banská záchranná stanica – banský špeciál, o.z. Prievidza pri výkone svojich úloh v zmysle Zákona SNR č. 51/1988 Z. z., Zákona č. 129/2002 Z. z. a súvisiacich predpisov pristupuje k ochrane životného prostredia s maximálnou zodpovednosťou. Vplyv činnosti združenia na životné prostredie je monitorovaný a rozdelený do dvoch hlavných oblastí:

Pozitívny preventívny a havarijný vplyv: Primárnym poslaním združenia je zabezpečovanie úloh banskej záchrannej služby a integrovaného záchranného systému. Rýchlym a odborným zásahom pri zdolávaní závažných prevádzkových nehôd v podzemí združenie aktívne zabraňuje ekologickým škodám, kontaminácii podzemných vôd či nekontrolovanému úniku plynov a škodlivín do ovzdušia a okolitej prírody.

Vplyv výcvikovej a technickej základne: Združenie prevádzkuje dymový polygón vybudovaný v súlade s § 8 ods. 2 vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. za účelom udržiavania kondície záchranárov. Technológia polygónu generuje zadymenie výhradne nezávadnými, nejedovatými plynmi s krátkodobým lokálnym pôsobením, ktoré nepredstavuje environmentálnu záťaž pre ovzdušie ani okolie.

Správa techniky a materiálu: HBZS disponuje dýchacími, oživovacími prístrojmi, záchranárskou technikou a dopravnými prostriedkami. Údržba, skladovanie, revízie tejto techniky a nakladanie s prípadným prevádzkovým odpadom (napr. batérie, absorbenty, technické kvapaliny) prebiehajú v prísne kontrolovanom režime podľa platných environmentálnych noriem SR a služobného poriadku schváleného Hlavným banským úradom.

Združenie v roku 2025 nezaznamenalo žiadne environmentálne incidenty ani porušenia právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

10. INFORMÁCIE O VPLYVE ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NA ZAMESTNANOSŤ

Vzhľadom na vysoko špecializovaný charakter a nepretržitú pripravenosť Hlavnej banskej záchrannej stanice – banský špeciál, o.z. Prievidza, sú ľudské zdroje a ich odborná kontinuita najdôležitejším pilierom organizácie.

V účtovnom období roku 2025 združenie stabilne zamestnávalo 19 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Ide o špecializovaných banských záchranárov, technikov a radiacích pracovníkov, ktorých činnosť podlieha prísnyim zdravotným, fyzickým a odborným kritériám v zmysle platnej legislatívy a



služobného poriadku HBZS. Združenie tak priamo podporuje zamestnanosť v regióne Prievidza v sektore kritickej infraštruktúry a záchranných zložiek.

Personálna náročnosť a zabezpečenie 19 stálych pracovných pozícií sa priamo premieta do štruktúry nákladov v priloženej účtovnej závierke. Vo Výkaze ziskov a strát v stĺpci pre Hlavnú činnosť sú tieto skutočnosti zachytené v položke Mzdové náklady vo výške 597 376,71 EUR a v položke Zákonné sociálne poistenie vo výške 222 506,87 EUR.

Finančné prostriedky získané z verejných zdrojov boli v roku 2025 efektívne vynaložené aj na neustále zvyšovanie kvalifikácie, povinné preškolenia a udržiavanie fyzickej kondície týchto 19 zamestnancov, čo zaručuje dlhodobú akcieschopnosť a bezpečnosť pri zásahoch.

11. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Hlavná banská záchranná stanica – banský špeciál, o.z. Prievidza v účtovnom období roku 2025 nerealizovala vlastnú výskumnú ani vývojovú činnosť a nevynaložila žiadne finančné prostriedky na náklady spojené s výskumom a vývojom v zmysle zákona o účtovníctve.

12. INFORMÁCIE O NADOBÚDANÍ VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ

Hlavná banská záchranná stanica – banský špeciál, o.z. Prievidza je z hľadiska právnej formy občianskym združením (mimovládnu neziskovou organizáciou) založenou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Združenie nemá majetkovú štruktúru rozdelenú na akcie ani obchodné podiely a nevystupuje v pozícii materskej ani dcérskej účtovnej jednotky voči iným subjektom.

Z vyššie uvedených dôvodov združenie v účtovnom období roku 2025 nenadobudlo, nevlastnilo a neprevádzalo žiadne vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely v zmysle § 20 a § 22 zákona o účtovníctve a táto povinnosť je pre účtovnú jednotku bezpredmetná.

13. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia tejto výročnej správy nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie finančnej situácie, stavu majetku alebo na nepretržité pokračovanie v hlavnej činnosti občianskeho združenia.

14. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Zisk z roku 2025 vo výške 155 575,82 € je navrhovaný na rozdelenie nasledovne:

- Nerozdelený zisk minulých rokov 155 575,82 €

15. PREDPOKLADY BUDÚCEHO VÝVOJA

V nasledujúcom účtovnom období bude Občianske združenie prioritne pokračovať v zabezpečovaní banskej záchrannej služby v súlade so svojím poslaním. Hlavným cieľom zostáva udržanie kvality a rozsahu poskytovaných služieb pre našu cieľovú skupinu a rozvíjanie doterajších úspešných aktivít.


Z hľadiska finančného riadenia sa združenie zameria na zabezpečenie kontinuity financovania prostredníctvom opätovného uchádzania sa o dotáciu, ktorá tvorí základný pilier nášho rozpočtu. Súčasne plánujeme posilniť diverzifikáciu príjmov aktívnejším vyhľadávaním súkromných darov a sponzoringu. Vzhľadom na absenciu podnikateľskej činnosti budeme naďalej dôsledne dbať na efektívnosť a hospodárnosť pri vynakladaní všetkých získaných prostriedkov.



Tabuľka č. 1

Stavy záchranárov v oblasti pôsobnosti HBZS k 31.12.2025

Por. číslo	Organizácia	počet aktívnych záchranárov	Záchr. THZ			Záchr. robot.			profesie v BZZ			ostatní pracovníci
			Ing	stred. THZ	lekári, zdravotnícky záchranári	baníci	elektrikári	stroj. zám.	ved. BZZ	mechanici	sprievodca	
1	HBZS	24	5	2	23	0	3	3	6	6	0	1
SPOLU HBZS		24	5	2	23	0	3	3	6	6	0	1
3	Jelšava	16	4	1	0	8	1	2	2	2	0	0
SPOLU NEUHOLNÉ BANE		16	4	1	0	8	1	2	2	2	0	0
4	HBÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	OBÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU ŠT.BANSKÁ SPRÁVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Meoptis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
7	GeNeS Hnúšťa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	CRH Slovensko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9	SBS Hodruša	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10	Slovmag Ľubeník	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Calmit Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Gemer ORR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
SPOLU OSTATNÉ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
OBVOD PÔSOBNOSTI HBZS-CELKOM		40	9	3	23	8	4	5	8	8	10	1



Tabuľka č. 2

Vybavenie BZS záchrannou technikou k 31.12.2025

Zariadenie	Dýchacie prístroje		Ožiovacie prístroje						Mer. skri	Príslušenstvo										Kyslíkové ihly pod masku	Záchranárske telefóny	Podtlakové nosidlá					
	Saturn S5, Saturn S7	Dräger BG 4 plus	Saturn Oxy	Oxylátor	KPT- D	Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp III, IV		Kyslíkové kompresory	Dräger IT 6100	Dräger RZ 25	Masky CM 4, CM 5	Masky FPS 7000 RP	Vzduchový kompresor	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Kysl. Fľaše 2l 150	Kysl. Fľaše 2l 200bar M 24x2				Kysl. Fl. 2l 200 bar G 3/4 PT6	Vzduchové fľaše 200 bar	Pohlcovače CO ₂ BG 4		
Závod																											
HBZS Prievidza		40		5					1	3	4		40	1	6	40		220			160	7	4	2			
SMZ Jelšava		12		2				1		1	1		12		2	12	4	52			60	2	2	1			
PPLS Jelšava	10		3						1		1	16		1			8			24							
SPOLU	10	52	3	7	0	0	0	1	2	4	6	16	52	2	8	52	12	272	0	24	220	9	8	3			
			Ožiovacie prístroje						11	Meracie pr.			10	Kyslíkove fľaše				284									

Tabuľka č.3


Prehľad o sebazáchranných prístrojoch k 31.12.2025

Organizácia	Počet prístrojov	
	POG-8M	DEZEGA 1PVM
Magnezitové bane	80	0
KBS Kremnica	15	0
SBS Hodruša	50	0
Spolu	145	133

Tabuľka č.4


Prehľad osobnej indikačnej techniky na ZBZS k 31.12.2025

Organizácia	Nasávače	Interferometre	Oldham ISC MX6	Oldham Gas Badge	Oldham TX / OX 2000	Dräger XAM 7000/8000	Dräger X-am 5000/5600	Oldham ISC MX4
SMZ Jelšava	0	-	-	1	1	-	-	-
HBZS	2	1	3	3	-	2	2	1
SPOLU	2	1	3	4	1	2	2	1



Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS v roku 2020

Por. čís.	Zač. zásahu	Postihnutá organizácia	Miesto zásahu	Druh nehody a jej príčiny	Práce vykonané pri zásahu	Zúčast. z. zbory	Trvanie zásahu h.	Odpracované hod. záchranár.	Poznámka
1	6.1.2025	Slovenská banká spol. s.r.o.	baňa Rozália	vyprostenie osoby	poskytnutie 1. pomoci, transport	HBZS	6	45	hav. zásah
2	10.-12.2.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	30	180	pl. zásah
3	24.-26.2.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	30	180	pl. zásah
4	28.2.2025	SKANSKA	tunel Višňové	prepájanie armatúry odvod. potrubia	záchranársky dozor	HBZS	4	16	pl. zásah
5	8.-10.3.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	30	180	pl. zásah
6	22.-24.3.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	30	180	pl. zásah
7	12.-14.4.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	33	198	pl. zásah
8	27.-29.4.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	31	186	pl. zásah
9	19.-22.5.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	35	210	pl. zásah
10	26.-28.5.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	32	192	pl. zásah
11	4.6.2025	BEK AGRO Revúca	bioplynová stanica	havarijný stav	záchranárske práce	HBZS	8	40	pl. zásah
12	6.6.2025	PZ SR	k.ú. Nitra	prieskum studne	prieskum telesa studne	HBZS	11	55	pl. zásah
13	10.-12.6.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	31	186	pl. zásah
14	18.6.2025	GEO KOD, s.r.o.	tunel Španí háj	prieskum banského diela	záchranársky prieskum	HBZS	7	35	pl. zásah
15	26.6.2025	r.s. Púšť	prístupová komunikácia	popadané stromy	odstránenie popadaných stromov	HBZS	2	14	hav. zásah
16	24.-26.6.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	32	192	pl. zásah
17	8.-9.7.2025	SIDERIT Nižná Slaná	sideritová baňa	znečistenie rieky Slaná	záchranárske práce	HBZS	19	114	pl. zásah
18	24.7.2025	Hater Handlová	skládky TKO	čistenie mikrotunela	záchranárske práce	HBZS	8,5	51	pl. zásah
19	25.7.2025	Volkswagen Bratislava	kanalizačné potrubie	čistenie potrubia	záchranárske práce	HBZS	4	12	pl. zásah
20	4.9.2025	SKANSKA	tunel Višňové	prevrátenie pracovnej plošiny	poskytnutie 1. pomoci, transport	HBZS	4	32	hav. zásah
21	16.9.2025	RUBIK SK	stacionárny zásobník	čistenie stacionárneho zásobníka	záchranárske práce	HBZS	6	18	pl. zásah
22	30.9.2025	LIGRUS s.r.o.	štôľňa Nová Krížová v Gelnici	prieskum banského diela	záchranársky prieskum	HBZS	10	70	pl. zásah
23	1.10.2025	LIGRUS s.r.o.	štôľňa Nová Krížová v Gelnici	prieskum banského diela	záchranársky prieskum	HBZS	2	8	pl. zásah
24	1.10.2025	HBP, a.s.	BH	prepájanie plynového potrubia	inertizácia plynového potrubia	HBZS	14	84	pl. zásah



Por. čís.	Zač. zásahu	Postihnutá organizácia	Miesto zásahu	Druh nehody a jej príčiny	Práce vykonané pri zásahu	Zúčast. z. zbory	Trvanie zásahu h.	Odpracované hod. záchranár.	Poznámka
25	21.10.2025	MŽP SR	Handlová	prieskum kanalizačného potrubia	prieskum kanalizačného potrubia	HBZS	10	50	pl. zásah
26	3.12.2025	HBP, a.s.	BH	neoprávnený vstup osôb do bane	vyhľadávanie osôb	HBZS	3	21	hav. zásah
27	3.12.2025	AGROSTAAR KB, spol. s.r.o.	Galanta	havarijný stav	záchranárske práce	HBZS	11	66	pl. zásah
28	10.12.2025	FACTUM EXTREM SK	Krásna Hôrka	prieskum studne	záchranársky prieskum	HBZS	7	11	pl. zásah
Spolu: trvanie zásahov (hodín) -					450,5	záchranármí odpracované -			2692 hodín


Zásahy záchranárov bez účasti pohotovosti HBZS v magnezitových baniach

Por. čís.	Zač. zásahu	Postihnutá organizácia	Miesto zásahu	Druh nehody a jej príčiny	Práce vykonané pri zásahu	Zúčast. z. zbory	Trvanie zásahu h.	Odpracované hod. záchranár.	Poznámka
1	22.1.2025	SMZ, a.s.	Div.ťažba SA - 4	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	36	pl.zásah
2	21.2.2025	SMZ, a.s.	Div.ťažba SA - 4	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	36	pl.zásah
3	21.3.2025	SMZ, a.s.	Div.ťažba SA - 4	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	36	pl.zásah
4	10.4.2025	SMZ, a.s.	Div.ťažba SA - 4	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	36	pl.zásah
5	30.5.2026	SMZ, a.s.	Div.ťažba SA - 4	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	36	pl.zásah
6	26.6.2025	SMZ, a.s.	K - 3215	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	24	pl.zásah
7	11.7.2025	SMZ, a.s.	K - 3216	odstr. veľ.rozsahu	kontr. ovzdušia	SMZ, a.s.	3	21	pl.zásah
Spolu: trvanie zásahov (hodín) -					21	záchranármí odpracované -			225 hodín

Uhoľné bane: trvanie zásahov:	450,5	hod.
Odpracované hodiny záchranármí:	2692	hod.


Magnezitové bane: trvanie zásahov:	21	hod.
Spolu odprac. záchranármí:	225	hod.

UB + MB : Trvanie zásahov spolu:	471,5	hod.
Spolu odpracované záchranármí:	2917	hod.



**Prehľad zásahov podľa druhu nehody za rok 2025 z obvodu pôsobnosti HBZS -
banský špeciál, o.z.**

Por. číslo	Druh nehody, príčina zásahu	Zásahy		Trvanie zásahov		Záchranári odpracovali	
		Počet	%	Hod.	%	Hod.	%
1,	Výbuch plynu a prachu	0	0,0	0	0,0	0	0
2,	Endog. požiar a zápara uhlia	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3,	Ex.požiar od stroj. zariadenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ex.požiar od elektro zariadenia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ex.požiar od otvoreného ohňa	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4,	Nedýchat. prostredie - odstrel	7	20,0	21	4,5	225	7,7
5,	Nedýchat. prostredie - ostatné	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6,	Zával	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7,	Erupcia a výron plynu	0	0,0	0	0,0	0	0
8,	Prieval hornín a zvodn. hornín	0	0,0	0	0,0	0	0
9,	Exogénny požiar na povrchu	0	0,0	0	0,0	0	0
10,	Exog.požiar ohrozujúci baňu	0	0,0	0	0,0	0	0
11,	Zásahy záchranárov - lezcov	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12,	Iné zásahy v bani	17	48,6	365,0	77,4	2209	75,7
13,	Iné zásahy na povrchu	11	31,4	86	18,1	483	16,6
SPOLU		35	100,0	471,5	100,0	2917,0	100,0



Prehľad zásahov podľa ich počtu, odpracovaných hodín a priemernej doby

trvania

Organizácia	Počet zásahov										Počet odpracovaných hodín										Priemerná doba trvania zásahá									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baňa Handlová	6	0	1	1	5	5	1	0	0	0	4477,5	0,0	473,5	300,0	9488,5	1146,5	168	0	0	0	746,3	0	473,5	300	1897,7	229,3	168	0,0	0	0
BN Nováky	8	5	3	5	3	2	5	4	0	0	1517	984	575,5	1025,5	565	391,5	2203,5	641	0	0	189,6	196,8	191,8	205,1	188,3	195,8	440,7	160,3	0	0
BN Čigel'	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	108	228	0	0	0	0	0	0	0	0	108	114	0	0	0	0	0	0	0	0
Baňa Čáry	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0
HBZS Prievidza	5	5	6	2	3	5	5	5	5	28	566,5	469,5	547	217	385	343	344,5	324	192	2692	113,3	93,9	91,17	108,5	128,3	68,6	68,9	64,8	38,4	96,1
SPOLU UHLIE	20	10	11	8	11	12	11	9	5	28	6669	1681,5	1795,0	1542,5	10438,5	1881	2716	965	192	2692	333,5	168,2	163,2	192,8	949	156,8	246,9	107,2	38,4	96,1
SMZ JELŠAVA	11	13	11	13	12	9	8	8	10	7	244	447	388	249	282	304	174	252	315	225	22,18	34,4	35,3	19,2	23,5	33,8	21,8	31,5	31,5	32,1
SLOVMAG LUBENÍK	1										44										44									
CELKOM	32	23	22	21	23	21	19	17	15	35	6957	2128,5	2183,0	1791,5	10720,5	2185	2890	1217	507	2917	217	92,54	99,23	85,31	466,1	104	152,1	71,6	33,8	83,3

Kontrolná činnosť HBZS - banský špeciál, o.z. v roku 2025

Organizácia	Revízia ZBZS 1. polrok	Revízia ZBZS 2. polrok	Výnos SBÚ 4401/1987
Baňa Nováky	-	-	12.12.2025
Lubeník	-	-	21.10.2025
Jelšava	13.5.2025	17.9.2025	17.9.2025
DANUCEM Rohožník	-	-	28.10.2025
GeNeS Hnúšťa a.s.	-	-	27.8.2025
Calmit Tisovec	-	-	27.8.2025
Calmit Margecany	-	-	30.10.2025
Slovenská banská, s.r.o.	-	-	7.10.2025
Kremnická banská, spol. s.r.o.	-	-	7.10.2025
MEOPTIS, s.r.o.	-	-	9.12.2025
ORTAC, s.r.o.	-	-	
GEMER - ORR, s.r.o.	-	-	28.10.2025
VSK, a.s. Novoveská Huta	-	-	30.10.2025
EUROTALC, s.r.o.	-	-	28.10.2025
Brantner Fatra, s.r.o.	-	-	
Slovenské opáľové bane	-	-	9.12.2025
SKANSKA SK (tunel Španí Háj)	-	-	17.12.2025
TuCon, a.s. (tunel Okruhliak)	-	-	17.12.2025

